

FAX 安全講習


乗務員の皆様

お疲れ様です。実際に起きた事故をご紹介します。同様の事故の防止に役立てて下さい。

■事故日:平成**年3月10日 午後3時00分ごろ ■場所:京都市右京区 荷降ろし先構内

■当事者(甲):2t箱車 ■当事者(乙):看板

■事故状況:(甲)は納品のため駐車しようとバックしたところ、荷台箱の後方右上部が建物に据付の看板(乙)に接触し破損させた。



意見・感想などを書いて、日報と一緒に提出して下さい。